

【別添様式2：不適合事象完了報告書】

不適合事象の種類	火災（区分3）
不適合事象発生場所	リサイクルプラザ 1F 可燃粗大ごみ破砕機、せん断物コンベア
不適合事象発生日時	平成 21 年 9 月 4 日 14時 30分
1) 不適合事象の発生概要	リサイクルプラザ1階に設置してある可燃粗大ごみ破砕機の下部にある破砕後のごみを搬送するせん断物コンベアにおいて、破砕後搬送中のごみが燃えた。
2) 不適合事象の原因	粗大ごみ中に混入していた可燃性ガス等に火花が引火して、破砕中のごみに着火し、破砕機から落下後、せん断物コンベア上で燃え出したものと推定される。
3) 被害状況	①設備・装置の被害状況 無 ②人的被害状況 無 ③二次被害状況 無 ④周辺環境への影響： 無
4) 不適合事象対応	火災報知器が発報する前に中央制御室モニターで火災を発見し、直ちに、手動で当該設備に設置されている消火用散水設備から散水を開始した。破砕機下部のごみは消火されたが、せん断物コンベアで送り出されたごみは水のかかりが悪かったため、リサイクルプラザの職員が消火器を使用して炎を消し、その後、水をかけ完全消火を確認した。
5) 施設稼働停止の状況及び復旧日時	施設稼働停止期間： 0日（1.5時間） / 低負荷時間： 0時間 復旧日時：平成 21 年 9月 4日 16 時 00 分
6) 不適合事象対応	①不適合事象対策本部の設置： 無 ②周辺環境調査の実施： 無 ③不適合事象調査委員会の開催 無 ④復旧作業・不適合事象防止対策・改善策等 可燃性ガスボンベ等の引火性のごみを混入しないよう啓発に努める。
7) その他	