

【別添様式 2：不適合事象報告書】

不適合事象の種類	委託事業者従業員の負傷事故（区分3）
不適合事象発生場所	焼却施設 工作室
不適合事象発生日時	令和 4 年 8 月 24 日 17 時 40 分頃
1) 不適合事象の発生概要	不適物の木工品を処分できるサイズへと切断した後、左手人差し指を停止中のチップソー（高速回転切断機）の刃に打ち付けて負傷した。
2) 不適合事象の原因	従業員の不注意により、停止中のチップソーの刃に接触したことによるもの。
3) 被害状況	①設備・装置の被害状況：無 ②人的被害状況：有 ③二次被害状況：無 ④周辺環境への影響：無
4) 不適合事象発生時の対応等	所長と副所長に連絡する。病院へ搬送され、怪我の治療を行った。
5) 施設稼働停止の状況及び復旧日時	処分方法を変更により、切断作業は廃止した。
6) 不適合事象の調査及び防止対策等の状況	①不適合事象対策本部の設置：無 ②周辺環境調査の実施：無 ③不適合事象調査委員会の開催：無 ④復旧作業・不適合事象防止対策・改善策等 1) 処分方法を変更により、切断作業を廃止 2) チップソーの作業手順を作成 3) 回転工具の使用にあたり、適切な保護具、工具を選定 4) 固定治具が容易に操作できるようメンテナンスを実施
7) その他	—